



RAPPORT GEODERIS S2015/061DE-15MPY22020 GEODERIS

BASSIN MINIER D'AUBIN-DECAZEVILLE
Aveyron - 12
 Mise à jour suite aux sondages réalisés en 2013 et 2014

Carte d'aléas
"Ecoulement, glissement et tassement"

Commune d'Auzits

Echelle : 1/5000 Août 2015

Légende :

Limite de commune	Aléa écoulement rocheux de niveau faible
Puits localisé d'après plans	Aléa glissement superficiel de niveau Faible
Puits matérialisés (relevés au dGPS)	Aléa glissement profond de niveau Faible
Entrées de galeries localisées d'après plans	Aléa tassement de niveau faible
Entrées de galeries	