



**BASSIN MINIER D'AUBIN-DECAZEVILLE**  
**Aveyron - 12**  
Mise à jour suite aux sondages réalisés en 2013 et 2014

**Carte d'aléas**  
**"Ecoulement, glissement et tassement"**

Commune de Cransac

Echelle : 1/5000

Août 2015

**Légende :**

Limite de commune	Aléa écoulement rocheux de niveau faible
Puits localisé d'après plans	Aléa glissement superficiel de niveau Faible
Puits matérialisés (relevés au dGPS)	Aléa glissement profond de niveau Faible
Entrées d'galeries localisées d'après plans	Aléa tassement de niveau faible
Entrées d'galeries matérialisées (levées au dGPS)	
Verses et terrils	
Découvertes	
Bassins à schlamms	
Prises à remblais	

Carte établie sur ORTHOPHOTO - ©IGN, selon protocole MEDAD-MAP-IGN du 24 Juillet 2007 et sur SCAN25® - ©IGN - Paris - 2005 - Reproduction interdite - Convention n° 9139/IGN

